



Grazia Colosio

Egr. Sig.
Sindaco Dott.. Riccardo
Venchiarutti
Comune di Iseo Bs

Iseo, 25 Giugno 2009

e.p.c. Egr. Sig.
Responsabile Uff. Tecnico
Ing. Vavassori

e.p.c. Gent. Sig.
Arch. Anna Mara Regosa
Assessore Manutenzioni

Oggetto: Il sole ti da una mano..... Rilevatore velocità a Pilzone.

Dovrei forse partire con questa lettera con un preambolo, cioè, desidererei fare delle segnalazioni su interventi che meritano un premio, per come vengono realizzati e per come non risolvano il problema. Per operare questa azione istuirei un Premio il "Bengalino d'oro"

Torniamo ora al rilevatore di Pilzone, già precedentemente avevo segnalato che questo funziona una volta sì e quattro no, ma osservando meglio la situazione questo è naturale. Lo schermo che visualizza la velocità è alimentato da un piccolo pannello fotovoltaico, notoriamente, e anche chi non ha fatto studi specifici sa' che affinché lo stesso abbia un rendimento ottimale non devono influire sullo stesso zone d'ombra. Guardando meglio, non si comprende per quale motivo su un rettilineo che non ha ostacoli il pannello fotovoltaico è stato posizionato all'ombra di un taglio ad alto fusto. Complimenti!!!!

Considerato che a Pilzone si stanno operando dei lavori per rallentare il traffico sull' ex SS510, suggerisco di effettuare lo spostamento del pannello fotovoltaico in luogo più consono

In fede
Grazia Arch. Colosio

