

—LEGA NORD



sezione di ISEO

Egr. Sig.
Sindaco Dr. Marco Ghitti
Comune di Iseo

e.p.c. Egr. Sig.
Responsabile Uff. Tecnico
Ing. Vavassori

Iseo, 22 Gennaio 2009

Oggetto: Rilevatori Velocità Pilzone.

Essendomi trovata a percorrere alcune volte in orari e giornate diverse l'ex 510 nel centro abitato di Pilzone, ho potuto rilevare che il pannello di segnalazione della velocità è spento.

Trovo sia scorretto non sorvegliare sul corretto funzionamento di questi dissuasori, in quanto hanno dato luogo a delle spese d'investimento per la loro realizzazione e devono svolgere la loro funzione in modo corretto.

Una scusa che mi è stata servita da un consigliere quando gli ho fatto notare questa situazione è stata quella che è un problema di Pannelli Fotovoltaici che in queste giornate un po' brume non sono in grado di fornire corrente sufficiente per il loro funzionamento. Scusa non valida.

Quando si esegue un investimento si mettono in atto tutti i presupposti perché sia garantito il funzionamento e non sia legato a "lotterie". Inoltre percorrendo l'ex 510 si incontra un altro pannello segnalante la velocità a Sulzano all'imbocco del paese dove (conoscendo il posto) non gode di un'esposizione solare ottimale, ma il problema è inesistente.

In fede
Grazia Arch. Colosio