



*Grazia Colosio*

Iseo, 24 Giugno 2009

Egr. Sig.  
Sindaco Dott.. Riccardo  
Venchiarutti  
Comune di Iseo Bs

e.p.c. Egr. Sig.  
Responsabile Uff. Tecnico  
Ing. Vavassori

e.p.c. Gent. Sig.  
Arch. Anna Mara Regosa  
Assessore Manutenzioni

Oggetto: La fretta è una cattiva "consigliera"

A metà maggio ho segnalato alla precedente Amministrazione, (essendomi recata al cimitero per una visita) di aver notato una carenza di manutenzione che creava dei problemi alle fioriere che ornano e arredano il viale di accesso alla cappella.

Parlando con alcuni cittadini del caso nelle giornate delle elezioni, mi veniva detto che l'Amministrazione stava già intervenendo a risolvere il problema, (anche se naturalmente a me non veniva comunicato niente). Essendo un po' come S. Tommaso, mi sono recata a vedere cosa stavano facendo. Mi rincresce dire che non concordo affatto con il lavoro eseguito. Per sopperire a dei tombini che non scaricano correttamente, anzichè procedere alla pulizia e riattivazione degli scarichi, sono stati creati dei mezzi imbuti al termine della canale per accogliere l'acqua di scarico e queste sono state portate a terra con una tubazione. Già lo scarico, come era fatto creava problemi al passaggio dei mezzi utilizzati al trasporto delle salme, infatti tutti questi scoli sono incrinati e con crepe per le botte ricevute, l'aver allungato ulteriormente lo scarico creerà ulteriori problemi. Per risolvere il problema era sufficiente, pulire gli scarichi a terra e posizionare al termine dello scolo una catena raccogli goccia per indirizzarla al tombino sottostante senza dar luogo alla dispersione dell'acqua sul marciapiede che dava luogo alla fioritura della "leda".

Certo era urgente intervenire, in quanto il marciapiede era pericoloso per la fioritura del muschio che poteva dar luogo a cadute, ma a volte gli interventi vanno valutati con più attenzione, in quanto il lavorare male comporta una doppia spesa.

In fede  
Grazia Arch. Colosio