

Egr. Sig. Sindaco
Comune di Iseo
Dr. Marco Ghitti

Iseo 24 gennaio 2008

e.p.c. Responsabile
Ufficio tecnico

Oggetto: Rotonda tangenziale.

La scorsa settimana abbiamo avuto una settimana piuttosto piovosa, affrontando la curva della rotonda che da Viale Europa imbecca la deviazione verso Clusane-Sarnico alle spalle dei campi di calcetto l'asfalto era occupato da una pozzanghera molto copiosa che aveva luogo nello spicchio di aiula che delimita la corsia che non drenava correttamente la pioggia, creando una trappola molto pericolosa per gli autisti. E' necessario intervenire per evitare problemi più gravi.

Sempre nella zona, ma nella rotonda centrale, resta il problema dei sassi che fanno da contorno all'aiula grande, qualcuno è entrato e ha distribuito i sassi all'interno del tracciato viario, questi sassi, sono pericolosi, se un'auto nel suo percorso lo lancia inavvertitamente contro un ciclista o un auto che la segue, diventa un proiettile.

In fede.
Grazia Colosio.