



—LEGA NORD

sezione di ISEO

Iseo 23 gennaio 2008.

Egr. Sig. Sindaco  
Comune di Iseo  
Dr. Marco Ghitti

e.p.c. Responsabile  
Ufficio tecnico

Oggetto: Cimitero Vntini Iseo.

Le fontanelle ubicate in vari punto, sono ostruite riversando l'acqua fuori e dando luogo a pozzanghere che possono ghiacciarsi e costituire una trappola pericolosa per gli utenti, che non dimentichiamo sono i nostri anziani.

Urge provvedere alla pulizia affinche svolgano la loro funzione di scarico.

In fede.  
Grazia Colosio.