

—LEGA NORD



sezione di ISEO

Iseo 26 gennaio 2008

Egr. Sig. Sindaco
Comune di Iseo
Dr. Marco Ghitti

e.p.c. Responsabile
Ufficio tecnico

Oggetto: Via Campo – Via Per Rovato.

I lavori di riqualificazione di queste due vie è stata ultimata da ben due-tre anni, ma a tutt'oggi ai bordi dei marciapiedi sono visibili ancora le predisposizioni Enel per l'interramento delle linee elettriche, costituiti da quei tubi spiralati rossi da 100 mm. di diametro che fuoriescono ancora dal fondo stradale per circa 15/20 cm. Non essendo stato predisposto un tappo che ne escluda l'utilizzo improprio, vengono utilizzati come cestini dello sporco, a causa di una carenza di cestini portarifiuti sulla via.

Suggerisco la soluzione di taglio raso pavimento del tubo e la posa di un coperchio che ne limiti la vista e ne eviti un uso inopportuno.

In fede.
Grazia Colosio.