

Egr. Sig. Sindaco  
Comune di Iseo  
Dr. Marco Ghitti

Iseo 22 Marzo 2008

e.p.c. Responsabile  
Ufficio tecnico

e.p.c. Responsabile  
Polizia Locale

Oggetto: Ringhiera Cortelo

La ringhiera che delimita il torrente Cortelo sul ponte in via Pusterla, sulla destra proveniendo da Via Pieve presenta un pezzo di metallo dissaldato e piegato verso il fiume, creando una finestra senza alcuna protezione e rendendo questo manufatto pericoloso in quanto dei bambini potrebbero cadere nel torrente.

In fede  
Grazia Colosio

25.3.08 Sono passata in Comune per firmare le lettere ma la posta elettronica non era ancora stata aperta alle ore 12.00, rientrando a casa ho incontrato il Geom daviade Grandi, e gli ho segnalato il pericolo della ringhiera, non riuscendo a crederci in quanto diceva che la ringhiera era a posto mi ha seguita e l'ho accompagnato, ha appurato la pericolosità e mi ha detto che nel pomeriggio avrebbe mandato un operaio.

26.3.08 Ripassando sul ponte ho visto che è stata posizionata una transenna per circoscrivere la pericolosità della ringhiera, vedremo quanto tempo resterà in queste condizioni.